



土砂災害警戒区域

土砂災害が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」により知事が指定した区域です。（指定を予定された区域を含む）

土砂災害警戒区域

 土砂災害が想定される区域

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損害が生じ、住民に著しい被害が発生する恐れのある区域


浸水深の目安



5.0m 建物 2 階が水没
3 階床面が浸水する可能性あり

3.0m 建物 2 階が浸水

0.5m 建物 1 階が浸水
(沈没時は0.5mの水深で大人でも避難が困難)



避難所、避難地一覽

凡例  避難所兼緊急避難場所  緊急避難場所  福祉避難所

久万地区	住 所	連絡先
------	-----	-----

明神小学校	東明神甲698-1	21-105
劇創作	西 町 第 3 1 5	21-224
入野福祉館	入 野 2 7 7	21-174
久万中学校	久 万 6 0 0	21-001
久万分館	久 万 4 8 3	21-023
久万町民館	久 万 1 8 8	21-013
産業文化会館	久 万 1 8 8	21-206
松山市農協久万支所	久 万 1 4 1 6	21-124
久万小学校	上野 庚 甲 4 8 6	21-112
上浮穴高等学校	上野 庚 甲 4 8 6	21-120
野尻分館	上野 野 1 9 0	21-188
B&G海洋センター	野 生 2-1644-1	21-280
久万公園グラウンド	皆生 2-1644 1番	21-281
郷野川小学校	上野町甲9521-1	41-020
ふるさと旅行村	下郷野川乙488	41-071
直瀬住民センター	直瀬甲2881-1	31-045
直瀬小学校	直瀬甲3974-3	31-004
下直瀬ふれあい館	直 瀬 甲 5 1 0 4	31-045
はたな交流館	二 名 甲 2 9 1 - 1	
二名体育館	二 名 甲 2 3 6 1	
父二峰小学校	龍 崎 甲 3 2 6 4	21-163
落合ふれあい館	落崎甲2519-4	21-219
道の駅(天空の郷さんざん)	入 野 1 8 5 5 - 6	21-340
さざり荘	皆 生 2 - 6 2 6	21-008
久万の里	皆生 3-580-24	21-100
サマリアの家	上野野尻623-2	21-223
メサイア	上野 庚 甲 5 3 5	21-063
シオンの家	上野 庚 甲 5 3 5	21-063
ぶどうの樹	上野 庚 甲 5 3 5	21-167

面河地区	住 所	連絡先
■ 前組分館	前組 1 7 7 3	58-285
■ 相の峰分館	相の 峰 3 4 2	58-248
■ 笠方分館	笠 方 1 9 2 3-1	58-274
■ 面河小学校	浜 草 2 3 1 4	58-204
■ 面河住民センター	浜 草 2 4 3 1	58-211
■ 城山分館	浜 草 9 5 6	58-284
■ 中組分館	中 組 2 4 2 4	58-279
■ 若山分館	若 山 7 0 3 -1	58-267
■ おもご高齢者生活支援ハウス	草 草 2 3 1 0	50-183

美川地区	住 所	連絡先
■美川南分館	日 野 第 3 3 7 6	
■美川農村環境改善センター	上黒野2923-1	56-0211
■美川小学校	大 川 3 3 3 3	56-0691
■美川中学校	上黒 28 8 9 0	56-0134
■道の駅「みかわ」	上黒野2840-1	56-0336
■黒藤川分館	黒 藤 川 1 0 8 6	56-0834
■二階分館	黒 藤 川 6 3 3 2	57-0936
■仕七川小学校	東 川 2 0 0 7	57-0348
■黒川健康増進センター	黒 川 4 9 0 1	57-0386
■社会福祉協議会本所	上黒野2920-1	56-0755

町会地区	住 戸	建物延床面積
● 柳谷小学校	54-2111 35 42	
● 柳井川集会所	54-2161 786-2	
● へるさと創造の館こかげ	54-2313 0193-1	
● 下四組集会所	西谷 1 174.8	
● 西谷分館	西谷 10203-1	55-002023-0
● 古味多目的施設	西谷 3 44.0	
● 中津分館	中津 4 72.6	54-2755 756-2
● 旭健康増進センター	中津 4 33.6	54-294-294
● 社会福祉協議会柳谷支所	柳 井 川 84.6	54-294

土砂災害の種類

● **がけ崩れ**


山の斜面が雨水や地震などでもゆがみ、突然崩れ落ちて、家屋や道路を押しつぶす災害。国内で最も発生件数が多い。	山麓や川底の土砂や石が、時速 30~40km の猛烈なスピードで一気に流れ下り、雪だるまのように膨らみながら家屋や道路を	斜面の一部あるいは全体がゆっくり下方にすべり落ちる現象。斜面上の家屋や樹木の倒壊、田畑の境域的被害が発生。
---	--	---



土砂災害には前兆現象がよく見られます。大雨の時、以下のような現象を発見したら、役場に連絡をしてすみやかに避難しましょう。土石流の速度は時速 30～40km にも及びます。発生してからでは間に合わないので、予兆に十分に注意すること！

◆ 土石流

山腹や川底の土砂や石が、時速 30~40km の猛烈なスピードで一気に流れ下り、雪だるまのように膨らみながら家屋や道路を押し流す。



大雨の時、以下のような現象を発見したら、役場に連絡をしてすみやかに避難し
及びます。発生してからでは間に合わないので、予兆に十分に注意すること！

● 地すべり

斜面の一部あるいは全体がゆっくり下方にすべり落ちる現象。斜面上の家屋や樹木の倒壊、田畑の壊滅的被害が発生。



現場に連絡をしてすみやかに避難しましょう。
 ② 予兆に十分に注意すること！