

令和7年度 久万高原町通学路安全対策箇所一覧表

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		対応機関					対策状況(R8.1現在)			備考	
		住所	目標物	国道	県道	町道	その他		対策種別	内容	教育委員会	警察	道路管理者			その他	済	継続		困難
													国	県	町					
1	明神小学校	久万高原町東明神800番地2先	中組バス停～学校下	○				交通量が多いにもかかわらず、歩道の幅が狭く危険。保護者による送迎あり。	歩道等の確保	歩道の設置・拡幅			○			○			歩道設置	
2	明神小学校	久万高原町西明神304番地1先	J A明神支所前の横断歩道	○				スピードを出す車が多く、横断歩道を渡りにくい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）		○	○			○			ドットライン及びラバーボール設置	
3	明神小学校	久万高原町東明神甲495番地2先	本組公営住宅前	○				交通量が多い、横断歩道がないところを横断しなければならない児童がいる。	交通規制新設	横断歩道	○						○		教師等による見守り活動を継続して実施	
4	久万小学校	久万高原町久万386番地先	総門橋			○		橋からの転落の恐れがある。	その他	その他	○			○			○		教師等による見守り活動を継続して実施	
5	久万小学校	久万高原町久万386番地先	総門橋付近			○		倒壊危険家屋が通学路沿いにある。	その他	その他				○		○			倒壊危険家屋撤去	
6	畑野川小学校	久万高原町下畑野川甲728番地先	沼田建設北側の横断歩道		○			中央線・横断歩道等の塗装が消えかけている。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）		○	○			○			横断歩道及びダイヤモンドの引き直し	
7	直瀬小学校	久万高原町直瀬甲2971番地1	NTT交換局付近			○		大雨が降ると氾濫し、水路と道路の境が分からなくなる。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕				○		○			グレーチング設置及び側道の清掃を実施	
8	仕七川小学校	久万高原町東川125番地先	仕七川橋付近		○			狭い橋であり歩道も路側帯もない。また、仕七川橋から西の30mほどは、歩道もなく、路側帯の幅も狭いため危険。	歩道等の確保	歩道の設置、拡幅 ・路肩（路側帯）の設置、拡幅			○			○			歩道設置	
9	美川小学校	久万高原町大川4440番地先	国道33号線の歩道	○				歩道が狭く、歩道の草木が邪魔になり歩きにくい。	維持管理	草刈り、除草対策			○			○	○		年1回程度除草を実施 ※今年度対策済	
10	美川小学校	久万高原町有枝122番地先	県道209号線(美川松山線)		○			草木が大きく育ち歩行が困難な所がある。	維持管理	草刈り、除草対策			○			○	○		年1回程度除草を実施 ※今年度対策済	
11	柳谷小学校	久万高原町柳井川13537番地先	町道永野線			○		枯松があり、枝が折れたり木が倒れたりすると危険である。	枯松撤去	枯松撤去				○		○			枯松撤去	
12	美川中学校	久万高原町上黒岩	町道麻打線（国道33号線～学校間）			○		枯松や桜等があり、枝が折れたり木が倒れたりすると危険である。	枯松、桜枝条撤去	枯松、桜枝条撤去				○		○	○		枯松・支障枝撤去	
13	美川中学校	久万高原町上黒岩	町道麻打線（県道212号線～学校間）			○		枯松や桜等があり、枝が折れたり木が倒れたりすると危険である。	枯松、桜枝条撤去	枯松、桜枝条撤去				○		○	○		枯松・支障枝撤去	
14	美川中学校	久万高原町上黒岩	町道麻打線（国道33号線～学校間）			○		路面が下がったり、段差ができている箇所があり、けがをする恐れがある。	維持管理	路面段差解消				○		○			対策必要箇所が複数あり、計画的に補修工事実施	

対策必要箇所	14件
内 対策済（継続含）	11件
内 継続対策箇所	7件
内 対策困難箇所	0件